

アスベスト（石綿）関連分析

- アスベスト（石綿）含有量分析
- 室内のアスベスト（石綿）環境測定
- アスベスト（石綿）除去工事のご提案


アスベスト（石綿）：蛇紋石や角閃石が繊維状に変形した天然の鉱石で無機繊維状鉱物の総称でクリソタイル、クロシドライト、アモサイトなど

アスベスト（石綿）は、耐熱性、耐磨耗性、耐腐食性などに優れているとされたため建材を中心に幅広く使用されてきましたが、石綿肺・肺がん・悪性中皮腫といった人体に悪影響があるため、平成7年4月にクロシドライトとアモサイトの使用が禁止され、平成16年10月よりクリソタイル含有石綿製品10品目の製造が禁止されました。

しかしながら、過去に使用されたアスベスト（石綿）は現在でも屋根、外壁等への吹付け材として多くの場所で残存しています。当社では、アスベスト（石綿）含有の有無の確認分析、工場敷地境界内環境測定、室内のアスベスト（石綿）環境測定、環境中の粉じん測定からアスベスト（石綿）除去工事まで、お客様のニーズに対応したソリューションをご提案いたします。



顕微鏡写真：アモサイト



顕微鏡写真クリソタイル



オリンパス製：BX51N